

Перехід 1250/710

Перехід



| | | |
|--|----------------|------------------|
| | Одиниця виміру | Перехід 1250/710 |
|--|----------------|------------------|

Розміри

| d1 | d2 | l1 | l2 | L |
|------|-----|-----|----|-----|
| 1250 | 710 | 100 | 80 | 792 |

