

Трійник кутовий 1000/400-45

Трійник кутовий



| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| | Одиниця виміру | Трійник кутовий 1000/400-45 |
|--|----------------|-----------------------------|

Розміри

| d1 | d2 | α | l1 | l2 |
|------|-----|----------|-----|----|
| 1000 | 400 | 45° | 100 | 60 |

